

INFORME DE RESTAURO

Arcon tallado

Descripción: Arcon en madera de nogal con paneles laterales y frontales tallados. Patas de león.

Estado de conservación

En general el estado de conservación es bastante bueno si no fuera por una gruesa capa de barniz y suciedad en la superficie de la madera (Ver foto1, 2 y 3).

Foto 1



Foto 2




Foto 3



Intervención

Antes de todo he limpiado todas las superficies de madera con un decapante y estropajo de aluminio (Ver foto 4 y 5) eliminando todos rasgos del viejo barniz ayudándome también con un bisturí en las varias tallas que sobretodo en el marco de la tapa estaban completamente ilegible. (Ver foto 6, 7 y 8)

Las dos manijas de latón laterales también se han limpiado dejándolas de dorado brillante. (Ver foto 9 y 10)

La superficie de la madera, ahora limpia, se presentaba un poco seca así que para nutrir la fibra he puesto un poco de aceite.

La tapa además, ahora limpia de la muy gorda capa de barniz, se presenta mas clara por un lijado antecedente, así que la he teñida para adecuarla al color de la totalidad de la pieza. (Ver foto 11,12 y 13)

Para acabar he efectuado un barnizado con goma laca y cera. (Ver foto 14 y 15)

Foto 4



Foto 5



**Serena
ortin** Restauración
de
Antigüedades


Foto 6



Foto 7



Foto 8



Jerez de la Frontera
tel. 617934259 - 699127448
www.sfrestauraciones.es
e-mail: info@sfrestauraciones.es

Foto 9



Foto 10



 Restauración
de
Antigüedades

Foto 11



Antes

Foto 12



Limpiado

Foto 13



Teñido

Foto 14



Foto 15



 Restauración
de
Antigüedades



Antes



Después

Jerez de la Frontera
tel. 617934259 - 699127448
www.sfrestauraciones.es
e-mail: info@sfrestauraciones.es