

INFORME DE RESTAURO

Butaca Savonarola

Descripción: Butaca de estilo Savonarola en madera de nogal, con cabezas de leones talladas en los reposabrazos y respaldo. Asiento y respaldo en cuero.

Estado de conservación

En general el estado de conservación es bastante bueno si no fuera por una gruesa capa de barniz y suciedad en la superficie de la madera (Ver foto1 y 2).

El asiento y el respaldo en cuero están bastante en malo estado: la superficie esta' "acartonada", seca y estropeada, presenta varias grietas y además el asiento tiene una ruptura en el borde por delante (Ver foto 3).

Intervención

Antes de todo he quitado el asiento y el respaldo en cuero, he limpiado todas las superficies de madera con un decapante y estropajo de aluminio (Ver foto 4, 5 y 6) eliminando todos rasgos del viejo barniz ayudándome también con un bisturí en las varias tallas. (Ver foto 7 y 8)

En el reposabrazo derecho había un despegue en la zona lateral de la cabeza tallada del león y la he vuelto a pegar en su lugar. (ver foto 9)

La superficie de la madera, ahora limpia, se presentaba un poco seca así que' para nutrir la fibra he puesto un poco de aceite.

Para acabar he efectuado un barnizado con goma laca natural y cera. (ver foto 10 y 11)

Foto 1



Foto 2



 Restauración
de
Antigüedades

Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Jerez de la Frontera
tel. 617934259 - 699127448
www.sfrestauraciones.es
e-mail: info@sfrestauraciones.es

 Restauración
de
Antigüedades

Foto 7




Foto 8



Foto 9



Foto 10



*S*erena
ortin
Restauración
de
Antigüedades

Foto 11




Foto 12



Antes



Durante



Después

Jerez de la Frontera
tel. 617934259 - 699127448
www.sfrestauraciones.es
e-mail: info@sfrestauraciones.es